



**LEGENDE :**

CABLAGE USINE  
 CABLAGE INSTALLATEUR  
 BORNE DE RACCORDEMENT  
 SHUNT PUMP DOWN

**ALIMENTATION SECTEUR 400Vca+N+T 50Hz**

N	7	NEUTRE
L3	5	PHASE
L2	3	PHASE
L1	1	PHASE

**BORNIER X DE RACCORDEMENT**

ALIM. 230VCA	← PHASE 230V	Noir	1		Shunt 1&2 = Avec Pump Down
PRESSOSTAT	← CONTACT	Noir	2		
ELECTROVANNE	← PHASE 230V	Noir	3		
RESISTANCES CARTER	← PHASE 230V	Noir	4		
PRESSOSTAT	← CONTACT	Noir	5		
VENTIL. CONDENSEUR	← PHASE 230V	Noir	6		
ALIM. 230VCA	← NEUTRE 230V	Bleu	N		Shunt 2&3 = Sans Pump Down
ELECTROVANNE	← NEUTRE 230V	Bleu	N		
RESISTANCES CARTER	← NEUTRE 230V	Bleu	N		

VENTIL. CONDENSEUR ← NEUTRE 230V

DESSINE :	TC				
VERIFIE :	TC	B	29/04/2009	MISE A JOUR	TC
DATE DE CREATION :		A	16/02/2009	EDITION ORIGINAL	TC
INDICE	DATE	MODIFICATION	VISA		

Dossier n° :