

## **RT-900 Thermomètre portable digital**

### **Caractéristiques:**

- ◆ Grande plage de mesure
- ◆ Mémoire des températures Maximum / Minimum
- ◆ Unités de mesure Celsius et Fahrenheit
- ◆ Fonction Hold (maintien de la mesure)
- ◆ Affichage large et clair
- ◆ Ne nécessite pas de calibrage
- ◆ Sonde en acier inoxydable
- ◆ Attache magnétique

### **Spécifications:**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Plage de mesure :  | -50 à +200°C / -58 à +392°F  |
| Précision :        | $\pm 1^{\circ}\text{C}$ entre -50 et +150°C en dehors $\pm 2^{\circ}\text{C}$<br>$\pm 2^{\circ}\text{F}$ entre -58 et +302°F en dehors $\pm 4^{\circ}\text{F}$ |
| Résolution Temp. : | 0.1° sur toute la plage  |
| Echantillonnage :  | 1 seconde  |
| Pile :             | 1.5 volt AAA ou équivalent (1 pile incluse)  |
| Dim. Afficheur :   | 36(W) x 16(H) mm   |
| Dim. sonde :       | Ø3.5 x 125(L) mm   |
| Longueur câble :   | 1500mm   |
| Dim. Thermomètre : | 65(W) x 97(H) x 20(D) mm   |
| Poids :            | ≈ 100gr.   |
| Temp. ambiante :   | -10 à +50°C / 14°F à +122°F  |

### **Installation**

- Enlever le capot de la pile et l'isolant.
- Installer la pile LR03 en respectant les polarités.
- Remettre le capot de la pile.

### **Mesure**

Enfoncer la sonde dans le produit d'environ 25mm et relever la mesure quand l'affichage se stabilise.