

THERMOHYGROMETRE 8709

FONCTION MIN./MAX. :

- 1) Maintenir appuyer la touche MIN./MAX. jusqu'à l'affichage de (MIN). L'écran affiche maintenant la température et l'humidité minimum enregistrée.
- 2) Appuyer de nouveau sur la touche MIN./MAX. jusqu'à l'affichage de (MAX). L'écran affiche maintenant la température et l'humidité maximum enregistrée.
- 3) Pour revenir en mode normal maintenir appuyer la touche MIN./MAX. jusqu'à disparition de (MIN) ou (MAX).
- 4) Pour vider la mémoire maintenir appuyer la touche RESET jusqu'à la remise à zéro de l'écran.

FONCTION MAINTIEN DE LA MESURE (HOLD) :

Maintenir appuyer la touche HOLD jusqu'à l'affichage de (HLD). La mesure est maintenant maintenue. Pour revenir en mode normal appuyer sur la touche RESET.

ARRET AUTO :

Après 20 minutes l'appareil s'éteint automatiquement.