



LEGENDE : _____ CABLAGE USINE

□ BORNE DE RACCORDEMENT

_____ CABLAGE INSTALLATEUR

- - - - - SHUNT PUMP DOWN

BORNIER X DE RACCORDEMENT

VENTILATION EVAP.	←	PHASE 230V	Noir	1	}
PRESSOSTAT	←	CONTACT	Noir	2	
ELECTROVANNE	←	PHASE 230V	Noir	3	
PRESSOSTAT	←	CONTACT	Noir	4	}
GROUPE MONO	←	PHASE 230V	Noir	5	

Shunt 1&2 = Avec Pump Down
Shunt 2&3 = Sans Pump Down

GROUPE MONO	←	NEUTRE 230V	Bleu	N		NEUTRE
VENTILATION EVAP.	←	NEUTRE 230V	Bleu	N		NEUTRE

NEUTRE 230V → ELECTROVANNE